


Mijn nieuw biologisch filter.

Mijn oude filter was niet meer goed, liet aan de zijkant water door.



Oude filter



kunststof bak



strippen geplakt



Aanvoer pijp



aanvoerpijp zwart



ontluchtingskraan



Gaas in toevoer



plaats gemaakt



nieuw gat geboord





Bak geplaatst



toevoer



toevoer



afvoer



Filter in werking



Bijzonderheden:

Verwarming nu in filter

Makkelijker schoon te maken

filtermateriaal makkelijk uit te wassen.